



Distributienetbeheerder /
 Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller /
 N° comp : 16171420

N° 234-INSP.

Verslag van onderzoek: 2^e Controlé Act 276 BA Belon 003930

Rapport de contrôle:

N°: 160098

EAN code:

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek /
 Lieu du contrôle : Bemelskaat 33 150 Brunel

Eigenaar /
 Propriétaire: Idem

Adres /
 Adresse: Idem

Installateur: Eledco J. Van Craenenboeck

Datum van het onderzoek /
 Date du contrôle : 18.01.2013

Ik. / C.I. : 089810519

Inspecteur: Vanderva

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 1^e verdieping

Spanning / Tension : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau : <u>EX10mm²</u>	Max. beveiliging / Protection max. : <u>63A</u>
-------------------------------------	---	--

Aardelectrode : <u>bus</u>	Isolatie / Isolément : <u>107 Mohm</u>	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux : <u>2</u>
----------------------------	---	---


Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux :		TestAIn		I.AIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>63 1/2</u>	<u>300</u>	<u>A Algemeen A-20 +</u>	<u>4+15</u>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>63 1/2</u>	<u>30</u>	<u>A Boor c</u>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>63 1/2</u>	<u>30</u>	<u>A Voor A-20</u>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Schak 63A voor A-20</u>					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel naziht : algemeen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK

Aansluitingen / Raccordements : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
--	---

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
 Opmerkingen / Remarques :

VISUM :
 Datum/date :



Besluit / Conclusion	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
De installatie is <u>niet</u> conform met het AREI en mag <u>niet</u> in dienst gesteld worden.	276bis AK <input type="radio"/>	274 AK <input type="radio"/> /
L'installation est <u>pas</u> conforme au RGIE et peut <u>ne pas</u> temporairement être mise en service.	271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/> /
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.	276 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/> /

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 18.01.2013

o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incendie ou d'infraction, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour procéder à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Els/EI.1.1.04